



Härtdider för Linerwaste epoxi					
Temperatur	Fast	Medium	Slow	Fast Thick	Medium Thick
+10	6h	12h	16h	5h	11h
+20	3h	6h	8h	2,5h	5,5h
+30	90min	3h	4h	75min	2,15h
+40	45min	1,5h	2h	40min	65min
+50	25min	45min	1h	20min	35min
+60	15min	23min	30min	10min	18min
+70	7,5min	12min	15min	5min	9min

Arbetstid för Linerwaste epoxi					
+10	30min	70min	100min	30min	70min
+20	15min	35min	50min	15min	35min
+30	7,5min	17min	25min	7,5min	17min

Alla tider är rikttider och är beroende av omgivande faktorer!

Linerwaste epoxi är kraftigt reaktiv och större mängder överbliven epoxi skall delas upp i mindre volymer.